



Ponto	Tipologia	Grau de risco	Local
1	Deslizamento	Alto	B. Porto / Rua 7 de Setembro
2	Deslizamento	Muito Alto	B. Sta Tereza/Morro do Cabrito
3	Inundação	Muito Alto	Área central
4	Inundação	Muito Alto	B. Vila Verde, Vila Nova
5	Deslizamento	Muito Alto	Bairro Porto, Av Cricaré



UTM - SIRGAS 2000 - 24S

Localização



Legenda

- Curso d'água
- Rodovia
- Condomínio Industrial Ouro Negro
- Risco Geotécnico**
- Deslizamento
- Inundação

Projeto: **Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Industrial Ouro Negro**

Título: **Mapa de Risco Geotécnico**

Responsável técnico: Marcelo Simonelli Filho
Geólogo - CREA-ES 0049591/D

Elaboração: Marcielle Gomes Torezani
Eng. Ambiental - CREA-ES 024120/D

Escala: 1:30.000



Local: Distrito Sede, São Mateus/ES

Data: 03/11/2020 | Folha: 01 de 01

Referência cartográfica:
- CPRM (2010); IJSN (2013); Imagem Basemap
(acesso nov./2020).

Cliente: Execução:

