



# CADEIA DE CUSTÓDIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL

Código: FM-LAA-006

Folha: 1/1

Revisão: 12

CLIENTE:	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA - (CNPJ: 00.264.528/0002-59)	COTAÇÃO Nº:	26/0719 Revisão 01
Endereço: (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)	Córrego Santa Rosa, S/N, Distrito de Itaperuna, Zona Rural, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29.800-000		
E-mail:	riodocecolatina@hotmail.com	Telefone:	(27) 99815-5427

PARÂMETRO(S) SOLICITADO(S):	Parâmetro(s) realizado(s) em campo:				
Alumínio Dissolvido, Cloreto, Clorofila a, Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL), Cor Real, Ferro Total, Fluoreto, Manganês Total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, pH, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Sulfeto e Zinco Total. Parâmetro Subcontratado: Turbidez	Cloro Livre Residual (mg/L) ( ) Faixa Baixa ( ) Faixa Alta		X	pH	6,45
				Temperatura (°C)	
	Cond. Elét. ( )µs/cm ( )mS/cm			Transparência (cm)	
	Oxigênio dissolvido (mg/L)			Vazão (L/s)	

PRESERVAÇÃO/QUANTIDADE DE FRASCOS/VOLUME													
BACT:	1/250 mL	DBO:		HCL:		HNO <sub>3</sub> :	1/250mL	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> :	1/100mL	REF:	1/5L - 2/1L - 1/250ml	OUTROS:	

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO:	<i>Ponto 1</i>	CÓDIGO DA AMOSTRA:	<i>08190091-AS</i>
-------------------------	----------------	--------------------	--------------------

MATRIZ:	AS	AP: Água Potável AS: Água Superficial	E: Efluente S: Solo	ASB: Água Subterrânea O: Outro: _____	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	3	1 - Chuva 2 - Nublado	3 - Sol
---------	----	--	------------------------	--	-----------------------	---	--------------------------	---------

DATA:	<i>21/08/19</i>	HORA:	<i>10:15</i>	LOCALIZAÇÃO DO PONTO (GPS):	Latitude:	<i>518°45.874'</i>	Longitude:	<i>W040°45.185</i>	Elevação (m):	<i>145</i>
-------	-----------------	-------	--------------	-----------------------------	-----------	--------------------	------------	--------------------	---------------	------------

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE		RESPONSÁVEL PELA COLETA		INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DA AMOSTRA: Marcar com (X) De acordo com as orientações da IT LAA 001		Sim	Não
X	Fullin		Cliente	Amostra em quantidade suficiente?		X	
	Cliente		Acompanhado por:	Amostra em frasco adequado?		X	
	Outro:	X	Fullin (Assinatura): <i>Paulo Wesley</i>	Amostra refrigerada?		X	
				Parâmetro(s) no prazo de validade?		X	

OBSERVAÇÕES GERAIS:	<i>Turbidez Realizado no Lab. Fullin</i>
---------------------	--

Assinatura legível do cliente:	<i>x A. J. Soares</i>				
Recebido por:	<i>Wemerson</i>	Data:	<i>21/08/19</i>	Hora:	<i>17:26</i>
Inspeccionado por:	<i>Wesley</i>	Data:	<i>22/08/19</i>	Hora:	<i>07:15</i>

**ATENÇÃO:** A cadeia de custódia deve ser preenchida com letra legível e sem rasuras. Em caso de marcação "Não" em Inspeção no Recebimento, o cliente deve ser informado das possíveis interferências analíticas.