



# CADEIA DE CUSTÓDIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL

Código: FM-LAA-006

Folha: 1/1

Revisão: 12

CLIENTE:	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA - (CNPJ: 00.264.528/0002-59)	COTAÇÃO Nº:	26/0719 Revisão 01
Endereço: (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)	Córrego Santa Rosa, S/N, Distrito de Itaperuna, Zona Rural, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29.800-000		
E-mail:	riodocecolatina@hotmail.com	Telefone:	(27) 99815-5427

PARÂMETRO(S) SOLICITADO(S):	Parâmetro(s) realizado(s) em campo:			
Alumínio Dissolvido, Cloreto, Clorofila a, Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL), Cor Real, Ferro Total, Fluoreto, Manganês Total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, pH, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Sulfeto e Zinco Total. Parâmetro Subcontratado: Turbidez	Cloro Livre Residual (mg/L) ( ) Faixa Baixa ( ) Faixa Alta	X	pH	6,37
			Temperatura (°C)	
	Cond. Elét. ( µs/cm ) mS/cm		Transparência (cm)	
	Oxigênio dissolvido (mg/L)		Vazão (L/s)	

PRESERVAÇÃO/QUANTIDADE DE FRASCOS/VOLUME													
BACT:	1/250 mL	DBO:		HCL:		HNO <sub>3</sub> :	1/250mL	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> :	1/100mL	REF:	1/5L - 2/1L - 1/250ml	OUTROS:	

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO:		Ponto 2						CÓDIGO DA AMOSTRA:	08190092-AS				
MATRIZ:	AS	AP: Água Potável AS: Água Superficial	E: Efluente S: Solo	ASB: Água Subterrânea O: Outro: _____				CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	2	1 - Chuva 2 - Nublado	3 - Sol		
DATA:	21/08/19	HORA:	10:32	LOCALIZAÇÃO DO PONTO (GPS):	Latitude:	518°45'337"	Longitude:	W040°45'824"	Elevação (m):	109			

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE		RESPONSÁVEL PELA COLETA				INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DA AMOSTRA: Marcar com (X) De acordo com as orientações da IT LAA 001		Sim	Não
X	Fullin		Cliente			Amostra em quantidade suficiente?	X		
	Cliente		Acompanhado por:			Amostra em frasco adequado?	X		
	Outro:	X	Fullin (Assinatura):	Paulo Westey		Amostra refrigerada?	X		
						Parâmetro(s) no prazo de validade?	X		

OBSERVAÇÕES GERAIS:	Turbidez Realizado no Lab. Fullin					
Assinatura legível do cliente:	x Paulo Paulo					
Recebido por:	Wemerson		Data:	21/08/19	Hora:	19:26
Inspecionado por:	Westey		Data:	22/08/19	Hora:	07:15

ATENÇÃO: A cadeia de custódia deve ser preenchida com letra legível e sem rasuras. Em caso de marcação "Não" em Inspeção no Recebimento, o cliente deve ser informado das possíveis interferências analíticas.