



CADEIA DE CUSTÓDIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL

Código: FM-LAA-006

Folha: 1/1

Revisão: 12

CLIENTE:	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA - (CNPJ: 00.264.528/0002-59)	COTAÇÃO Nº:	26/0719 Revisão 01
Endereço: (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)	Córrego Santa Rosa, S/N, Distrito de Itaperuna, Zona Rural, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29.800-000		
E-mail:	riodocecolatina@hotmail.com	Telefone:	(27) 99815-5427

PARÂMETRO(S) SOLICITADO(S):	Parâmetro(s) realizado(s) em campo:			
Alumínio Dissolvido, Cloreto, Clorofila a, Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL), Cor Real, Ferro Total, Fluoreto, Manganês Total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, pH, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Sulfeto e Zinco Total. Parâmetro Subcontratado: Turbidez	Cloro Livre Residual (mg/L) () Faixa Baixa () Faixa Alta	X	pH	6.64
			Temperatura (°C)	
	Cond. Elét. ()µs/cm ()mS/cm		Transparência (cm)	
	Oxigênio dissolvido (mg/L)		Vazão (L/s)	

PRESERVAÇÃO/QUANTIDADE DE FRASCOS/VOLUME													
BACT:	1/250 mL	DBO:		HCL:		HNO ₃ :	1/250mL	H ₂ SO ₄ :	1/100mL	REF:	1/5L - 2/1L - 1/250ml	OUTROS:	

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO:	Ponto 3						CÓDIGO DA AMOSTRA:	08190093-AS			
-------------------------	---------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	--	--	--

MATRIZ:	AS	AP: Água Potável AS: Água Superficial	E: Efluente S: Solo	ASB: Água Subterrânea O: Outro: _____	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	2	1 - Chuva 2 - Nublado	3 - Sol
---------	----	--	------------------------	--	-----------------------	---	--------------------------	---------

DATA:	21/08/19	HORA:	10:52	LOCALIZAÇÃO DO PONTO (GPS):	Latitude:	518°45.015'	Longitude:	W040°45.477'	Elevação (m):	141
-------	----------	-------	-------	-----------------------------	-----------	-------------	------------	--------------	---------------	-----

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE		RESPONSÁVEL PELA COLETA		INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DA AMOSTRA: Marcar com (X) De acordo com as orientações da IT LAA 001		Sim	Não
X	Fullin		Cliente	Amostra em quantidade suficiente?		X	
	Cliente		Acompanhado por:	Amostra em frasco adequado?		X	
	Outro:	X	Fullin (Assinatura): <i>Paulo Wesley</i>	Amostra refrigerada?		X	
				Parâmetro(s) no prazo de validade?		X	

OBSERVAÇÕES GERAIS:	<i>Turbidez realizada no Lab. Fullin</i>					
---------------------	--	--	--	--	--	--

Assinatura legível do cliente:	<i>X Deu Souza</i>					
Recebido por:	<i>Wesley</i>		Data:	21/08/19	Hora:	17:26
Inspecionado por:	<i>Wesley</i>		Data:	22/08/19	Hora:	07:15

ATENÇÃO: A cadeia de custódia deve ser preenchida com letra legível e sem rasuras. Em caso de marcação "Não" em Inspeção no Recebimento, o cliente deve ser informado das possíveis interferências analíticas.