Ecolabor Levantamentos Geológicos S.A.

Endereço: Rod. MG 030 Km 18, nº 942 - Pq. Prainha - Nova Lima, MG

CNPJ: 03.047.282/0001-62

Projeto: PLANCAB

Coordenadora Hidrogeologia: Kênia Guerra

Coordenador Campo: Altamir Natale

Responsável envio:

Pessoa(s) que coleta: Flávio Miranda, Altamiro Dias e Roberto Marcio

Amostra: Água

CREA do técnico:

Ass:

47036

Identificação	Lacre Inorgânicos	Lacre Orgânicos	Data coleta	Hora	Recipiente (1)	TPH	BTEX	HPA	PCB's	Pesticidas (2)	Glifosato (3)	Dioxinas e Furanos	Metais Totais (4)	Metais Solúveis (5)	TOC	MO	Parâmetros (6)	CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE FASE LIVRE (7)	Observações:
PL-PM23	2249856	4596225167167		7:00	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM15	2249857	4596325167167		16:00	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM24	2249858	4596425167167		15:00	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM14	2249859	4596525167167		12:30	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM13	2249860	4596625167167		11:30	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM17	2249861	4596725167167		10:30	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
PL-PM05	2249862	4596825167167		9:30	6P,6V,2VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		

Total Amostras:

Amostra Preservada: ( ) Temperatura Ambiente ( ) Gelo Seco ( ) Gelo ( ) Cooler

Legenda:

(1) - V-Vidro / VL - Vials / P-Polietileno / Ex: 2V, 2VL, 1P

(2)- Alacor, Aldrin, Dieldrin, Antrazina, Benzazona, Clordano(Isômeros), 2, 4, D, DDT(Isômeros), Endossulfan, Endrin, Heptacloro e Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, Metolacloro, Metoxicloro, Molinato, Pentacloronitrobenzeno, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Terbutilazina.

(3) - Glifosato

(4) - Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Fe, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, K, Ag, Se, Na, V, Zn.

(5) - Cl⁻, SO₄⁻², NO3⁻, NO2⁻, N - Amoniacal, NH3, Dureza Sonda, Alcalinidade HCO3⁻, TDS, Condutividade elétrica, pH, Cianeto, Fluoreto, Sulfetos, Surfactantes, Nitrogenio Total, Fósforo Total, Fenol e Cloretos.

(6) - OBS: Análise solicitada apenas para fase livre

Cenário de recebimento:

1ª e 2ª VIAS LABORATÓRIO /3ª VIA GEORADAR / 4ª VIA CAMPO

ENTRADA 27/07/07 Hora 14:00

Recebido por:

Saída 27/07/07

"Recebimento de Amostras"
Temperatura: 05,2
Visto.
ECOLABOR COML. CONS. E ANÁLIS LTDA

"Recebimento de Amostras"
Recebido por: Eduardo C. dos Santos
RG: 28.359.154-7
Data: 26/07/07
Hora: 19:05
Ass:
ECOLABOR COML. CONS. E ANÁLIS. LTDA

02/05