


Levantamentos GeoBásicos S.A.

Rua 160 esq Rua 19, nº 242 - Vila Pinho Serviço, Lima, RO

CNPJ: 34.006.935

PL Alcântara

Empresa Hidrogeologia: 10 rua Guaxupé

Gestor Campo: Alcânia: Natale

Nível coleta: Filipe Alves de Alcantara Dias e Rodrigo Marcia

CREA do técnico:

Ass:

Água

Identificação	Cor Orgânico	Data coleta	Hora	Recipiente	TPH	BTEX	MNA	PCB's	Pesticidas	Diferente	Dissolvido e Particulado	Metais Totais	Metais Solúveis	TOC	NO	Parâmetros	CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA	Observações
2- PM18		23/07/07	15:00	6P,6V,2H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
2- PM19		23/07/07	15:02	6P,6V,2H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
2- PM20		23/07/07	13:00	6P,6V,2H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
2- PM21		23/07/07	17:00	6P,6V,2H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		

Análises solicitadas

Destino do resíduo/rejeito

Aldrin, Dieldrin, Antrazina, Benzazona, Clordano(isômeros), 2, 4, D, DDT(isômeros), Endossulfan, Endrin, Heptacloro e Heptacloro epoxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, Metoxicloro, Mirex, Molinato, Pendimetalina, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Trifluralina

Ba, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Cs, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, K, Ag, Se, Sr, V, Zn

Amônia, NO3, Nitrito, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Fenol e Cianetos

Incluir relatório apenas para laboratório

OS LABORATÓRIO 2ª VIA DESTACAR / 4ª VIA CAMPO

"Recebimento de Amostras"
Temperatura 02,2°C.
Visto:
ECOLABOR COML. CONS. E ANÁLISES LTDA.

"Recebimento de Amostras"
Recebido por: Eduardo C. dos Santos
RG: 28.359.354-7
Data: 23/07/07
Hora:
Ass:
ECOLABOR COML. CONS. E ANÁLISES LTDA.